Beaver

Farm Loan No. 4

Boundary Co.

Company

Range	Township	Section
11	16 S	33

Sec. DE

Twp.

6	5	4	3	2	1
7	8	9	10	11	12
18	17	16	15	14	13
19	20	21	22	23	24
30	29	28	27	26	25
31	32	X	34	35	36

Elev. _____ T.D. 3430

Date Drilled 1-1-41

Correlation by _____

Abandoned: Dry

clay outwash

0

100

200

300

400

500

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000

3100

3200

3300

3400

3500

3600

3700

3800

3900

4000

L_{ou}

con'g 70

A ob

Top Kansas Conglomerate 3370

Hudson 3406

conglomerate & sh.

sh. & coal

dolomite

T.D. 3430'

clay

sh. & sand

sh. & coal

18-4144 5-40—10M