M. M. Turner

Well # 1 (Hornden) At Pleasanton

N E ¼ of S. W. ¼ 14-22-24

soil	8	
boulders & gravel	12	
shale	24	
lime	26	
shale	52	
lime	72	
shale	92	
lime	95	
shale	105	
lime	114	
shale	118	
lime	127	
b. shale water	130	
dead gas sand	137	
sandy shale	147	
hard lime	165	
sandy shale	188	
hard lime oswego	206	
shale	216	cased 6¼ 211 '
lime	224	
shale	300	
lime	306	
shale some gas	346	
lime	352	
b. sand	356	
shale	372	
hard sand	384	
shale	400	cased 4 7/8
fire clay	402	
shale	412	
dead gas sand	426	
sandy shale	444	
coal	445	
sandy shale	464	
dead gas sand-	478	
b. slate	500	
hard sand	535	
shale	541	
Mississippi	542	