DEC 17, 1969

5193S09W330130025

KAN. 09 S - 33 W - 1 C NW NW
MURFIN DRLG ETAL
LEAK 1

THOMAS CO. WILDCAT
IDN 15-193- 30025

15193S09W330130025

CARD TYPE	DATA CONTENT
10002	C393051210095977
10010	193 30025306 5792050 900 4768863
101	KANS THOMAS 660 S/N 660 E/W NW/4 C NW NW WF WF
10201	MURFIN DRLG ETAL 1 LEAK
103	3128 KB 3123 GR WILDCAT
104	IDN 15-193- 30025
105	SPUD 06/30/1963 COMP 07/22/1963 ROTARY D&A
106	PROJ DEPTH 4700 CONTR CWN
107	DTD 4768
110	CSG 8 5/8 @ 267 W/ 235 01
25201	SPL 406TOPK 3874 406HBNR 4082