
STATE OF KANSAS STATE CORPORATION COMMISSION

Give All Information Completely
Make Required Affidavit
Mail or Deliver Report to:
Conservation Division
State Corporation Commission
800 Rightne Ruilding

WELL PLUGGING RECORD

800 Bitting Building Wichita, Kansas	Rus	h	County	y. Sec. 22	Twp.195 Rge2	(E) (W)
NORTH	Location as "NE					
! !	Lease Owner			lling Con	npany	1
	Lease Name Office Address		nnister Building	Wichita	Kangag	Well No. 1
<u>_</u>	Character of We		_			
	Date well comp	_	as Ou, Gas or	Diy Hole)	August 29	19 55
i i i	Application for p				August 29	19 55
	Application for p		/ed		August 29	19 55
!!!!	Plugging comme	nced			August 29	19 55
	Plugging comple				August 29	
	Reason for aband	donment of wel	l or producing	g formation	Dry Hol	e
! ! !		11				
	If a producing v					19
Locate well correctly on above Section Plat	menced?			Yes	or its agents befo	re plugging was com-
Jame of Conservation Agent who supe	rvised plugging of this	well	Warren F	I. Horner		
roducing formation						Well 4783 Feet
how depth and thickness of all water,					-	
OIL, GAS OR WATER RECORD	ns					CASING RECORD
OIL, GAS OR WATER RECORD			1			
FORMATION	CONTENT	FROM	TO	SIZE	PUT IN	PULLED OUT
			ļ			
		700				
		LOG_A	TTACHE	ED	 	
					 	
					1	
set plug and	cemented to b	ase of cel	llar with	10 sacks		
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
					1	
						
	······		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Name of Plugging Contractor T	<u>he Carl Todd I</u>		eury, use BACK ompany	of this sheet)		
TATE OF KANSAS Carl	Todd Cou		SEDGWI		, 85.	of the above-described
well, being first duly sworn on oath,						
bove-described well as filed and that				0 -		
	,	(Signature)	Car	1 2	eld	
	`	. • .	404 ****	TD	3871 - 1	V
			404 KFH		Wichita,	Kansas
SUBSCRIBED AND SWORN TO befo	re me this 31st	day of_		lugust		55
			~	<u> </u>	4	
-				actes	1 sough	Notary Public.
dy commission expires December	14, 1957			MEC	TE ONE	wotary rubuc.
			,	STATE CONT		. •
	En.			A		
	PLUGGI	Va		9	1-10-55	



CONSERVATION SIMISION Wickits, Kansan

THE CARL TODD DRILLING COMPANY 404 KFH Building Wichita, Kansas

#1 Bannister

NW NW SW Sec. 22-195-20W

Rush County, Kansas

COMMENCED: August 12, 1955 COMPLETED: August 29, 1955

ELEVATION:	2288 Rotary Bushing	CASING RECORD		
0 - 50	Clay and lime	8-5/8" surface casing set at 20		
50 - 201	Shale and shells	cemented with 150 sacks cemer	at,	
201 - 700	Shale and shells	3 sacks CC		
700 - 900	Red Bed & Shale	생명하는 가능한다. 그 회사에 가는 전에 다른 사람들이 되어 살았다.		
900 - 930	Sand	종교를 이루어지는 된다면 고양일만, 그렇게 되고 있습니다.		
930 - 1150	Sand Standard Company	하는 사람들이 그리다는 하고 있다고 있었다는 방법이		
1150 - 1480	Red Bed & shale	이 사람들 중에 가는데 있다. 그리를 보고 보는 보면 세탁하다면		
1480 - 1515	Anhydrite	TOPS		
1515 - 1650	Shale and shells			
1650 - 1800	Shale, shells, salt	Anhydrite 148	30	
1800 - 2245	Shale and shells	Topeka 350	19	
2245 - 2625	Lime and shale	Heebner 378	35	
2625 - 2705	Lime	Toronto 380)7	
2705 - 2915	Lime and shale	Douglas 382	10	
2915 - 2975	Lime and shale	Lansing 383	30	
2975 - 2990	Sand <	Base K. C.	18	
2990 - 3285	Lime and shale	Cherokee 428	35	
3285 - 3540	Lime and shale	Conglomerate 436	3	
3540 - 3810	Shale and lime	Mississippi 439	16	
3810 - 3985	Limes of the second	Kinderhook 453	16	
3985 - 4130		Misener 458	3	
4130 - 4255	Lime and shale	Viola 459	3	
4255 - 4311	Congl.	Simpson 473	2	
4311 - 4322	Lime, sand, shale	Arbuckle 475	7	
4322 - 4337	Sand & Cong.	이 그 사람이 맛이 얼마를 하고 못하겠다. 그렇게 하다	Hay Mar	
4337 - 4407	Lime and shale	Drill Stem Test #1, 4280 - 4322		
4407 - 4449	Lime and chert	Open 30" weak blow for 8". Re		
4449 - 4483	Lime, shale, chert	covered 10' drilling mud. BHP	0	
4483 - 4488	Chert and shale	환경물의 발일을 통해 가는데 있는 그렇게 하시면요?		
4488 - 4550	Lime	Drill Stem Test #2, 4324 - 37		
4550 - 4592	Lime and shale	Open I hour, good blow through		
4592 - 4620	Lime, chert	Recovered 2460' salt water and scur		
4620 - 4650	Viola .	black oil. IFP 480, FFP 1170,		
4650 - 4696	Lime, chert	BHP 1260		
4696 - 4720		꽃 그 옷 가장하는 것 이 사람들은 소송하다		
4720 - 4733	Dolo,	노리가 좋겠다! 맛있다는 그리 네 큰 맛이 먹었다!		
4733 - 4760 4760 - 4783	Shale and sand			
#100 - 4103	Arbuckle	많다면 경화하는 문화를 하고하는 방화를 하다고 있다.		

I hereby certify that the above is a true and correct log, to the best of my knowledge and belief.

Rotary Total Depth

THE CARL TODD DRILLING COMPANY

By: buf Irdd

4783

PLUGGING
PLE SEC 145 19 R 2000
PAGE 196 LINE 28.

9**-6-55** 191000